



# はじめにお読みください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、守っていただきたい事項を記載しています。




RS-13L  
THCO2

## 使用している表示と絵記号の意味


### 警告表示の意味

 <b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

### 絵記号の意味

	警告・注意を促す内容を示しています。
	禁止行為を示しています。
	実行してほしい行為を示しています。

### **警告** 重大な事故を防ぐために

	本製品と付属品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。
	本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がする、変な音がするなどの異常があるときは、すぐに電源・電池を抜いて使用を中止してください。また、パソコンから取り外してください。
	薬品や有機ガス等の影響を受ける環境では使用しないでください。本製品等が腐食する恐れがあります。また、有害な物質が本製品等に付着することにより人体に害をおよぼす恐れがあります。
	静電気による本製品の破損、データの損失を防ぐために、本製品を取り扱う前に身近な金属（ドアノブやアルミサッシ等）に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。
	指定以外の電源・電池・センサ・ケーブル類を使用しないでください。
	長期間本製品を使用しない場合は、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておくことで電池から液漏れする恐れがあり、故障の原因になります。使用を再開するときは新しい電池をセットしてください。
	本製品は防水構造ではありません。ケース内部に液体が入ってしまった場合はすぐに電源・電池を抜いて使用を中止してください。
	ぬれた手で本製品を取り扱ったり、電源・ケーブル類を抜き差ししたりしないでください。
	本製品と付属品はお子様の手が届かない所に設置、保管してください。
	本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的または間接的に関わるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途には使用しないでください。
	本製品の故障および誤動作または不具合によりシステムに発生した付随的傷害、測定結果を用いたことによって生じた損害に対して当社は一切の責任を負いません。

### **注意** 設置・保管に適さない場所

- 直射日光のあたる場所
- 暖房器具の周辺など、高温になりやすい場所
- 強い磁力が発生する場所
- 水ぬれの危険がある場所
- 結露をおこしやすい多湿な場所
- 振動が発生する場所
- 煙・ちり・ほこりの多い場所

### **注意** 長くお使いいただくために

- 本製品の測定項目を守ってください。本来の目的以外の用途に使用しないでください。
- 温度差の激しい環境間を急に移動した場合、本製品のケース内で結露する恐れがあります。
- ふる場など水ぬれしやすい場所、湿気が多い場所では使用しないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに電源・電池を抜いて使用を中止してください。
- 本製品をパソコンに接続するときは、パソコンメーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
- 本製品を USB ハブや USB 延長ケーブルでパソコンに接続した場合、動作の保証はできません。
- USB プラグを抜き差しするときは、CD-RW・HDD など他の USB デバイスが動作中かどうか注意してください。CD-RW 等に異常が発生する可能性があります。
- 各接続ジャックに異物を入れないでください。
- 本製品が汚れた場合は乾いた清潔な布で拭いてください。
- AC アダプタやケーブル類の差し込み口のほこりは取り除いてください。

### **注意** 赤外線通信機種の注意事項

- 直射日光のあたる場所、白熱灯の真下や、他の赤外線装置の近くには設置しないでください。正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信ポートが汚れていると正常に通信できない場合があります。その場合は柔らかい布等で拭いてください。
- 赤外線通信中に指などが赤外線通信ポートに触れないようにしてください。

### **注意** 付属センサの注意事項

- 本製品に指定されているセンサ以外は接続しないでください。
- センサの仕様書に明記されている測定範囲を守って使用してください。
- センサの仕様、そのほかの注意事項はパッケージ内に含まれる説明書を確認してください。

#### 本製品使用に関する注意事項

本製品を正しくお使いいただくために製品に添付された書類は必ずお読みください。パソコンの故障およびトラブルまたは取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障およびトラブルは、弊社の保証対象には含まれません。

- 添付書類の著作権はエスペックミック株式会社に帰属します。添付書類の一部または全部を弊社に無断で転載・複製・改変などを行うことは禁じられています。
- Microsoft およびWindows は米国Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。
- 使用および表示されている商標、サービスマークおよびロゴマークは、その他第三者の登録商標または商標です。
- 添付書類に記載された仕様・デザイン・その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 添付書類に記載した安全に関する指示事項には、必ず従ってください。本来の使用方法ならびに添付書類に規定した方法以外でお使いになった場合、安全性の保証はできません。
- 添付書類に記載した画面表示内容と、実際の画面表示が異なる場合があります。
- 添付書類の内容に関しては万全を期して作成しておりますが、万一落丁乱丁・ご不審な点や誤り・記載漏れなどがありましたらお問い合わせになった販売店または弊社までご連絡ください。
- また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 添付書類は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 保証書・無料修理規定をよくお読みください。

#### 製品の問い合わせ・修理依頼

## エスペックミック株式会社

〒530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6

回答にはしばらくお時間を頂きますようお願いいたします。  
修理を依頼される場合は事前にご連絡をください。修理の場合、送付料はお客様のご負担になります。

サポート / ダウンロード	受付電話	受付 FAX
<a href="https://www.monitoring.especmic.co.jp/support">https://www.monitoring.especmic.co.jp/support</a>	<b>06-6358-4855</b> 月曜日から金曜日（祝日を除く） 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00	<b>06-6358-4856</b> FAX かお電話にて回答いたします。